



庄内川水系について

■新地蔵川の開削

- 改修前の地蔵川は、八田川が庄内川へ合流する地点の直上流で合流していたため、庄内川本川の水位が高くなると、地蔵川の排水は困難になり、合流点付近の低平地から内水氾濫が生じた。
- 昭和17(1942)年から直轄河川改修事業として、新たな水路の開削が庄内川右岸堤防に沿って始められたが、この事業は、昭和25(1950)年に愛知県に引き継がれ、昭和27(1952)年に全体計画の見直しが行われて、庄内川堤防から離れて新川に至る経路となった。計画高水流量は、流域への貯留を見込まないことをしたため、19.17m³/sから63.18m³/sへと増加した。
- 工事は昭和27(1952)年から昭和30(1955)年にかけて上流部の築堤、護岸整備が行われ、昭和32(1957)年から新地蔵川開削に着手され、昭和43(1968)年に概成した。主な工事は、八田川を伏せ越す5連の暗渠および約5kmにおよぶ幅30~40mの新河道の開削工事であった。堤防断面は、余裕高0.8m、天端幅3.0m、法勾配2割とし、水衝部には石張の護岸を設置した。
- 新地蔵川の開削によって、地蔵川の洪水は、新川に排水されるようになったが、平常時の流水の一部は、転倒堰により堰上げられ、御幸樋門より、八田川に合流する。




災害について

東海豪雨


■気象概要(平成12年9月11日出水)

- 平成12(2000)年9月11日から12日にかけて、日本付近に停滞していた秋雨前線は、台風14号からの暖かく湿った気流の流れ込みにより活発になり、東海地方は愛知県を中心に記録的な大雨となった。このため、名古屋市内では広範囲に内水被害が発生し、また、愛知県西部を流れる一級河川新川では堤防が決壊したのをはじめ、県内の数河川で破堤が発生した。
- 浸水家屋は愛知県内で約68,000棟を超え、伊勢湾台風に次ぐ大水害となった。この大雨で名古屋気象台が観測した、日最大1時間降水量97.0mm、最大日降水量428.0mm、最大24時間降水量534.5mmは、いずれも統計開始以来で最大である。



■一級河川新川 河川激甚災害対策特別緊急事業

- 東海豪雨による新川流域の浸水被害は、新川流域の洪水流出に洗堰からの庄内川洪水の流入が重なり、新川の計画高水位を上回る高い水位が長時間継続し、新川堤防の破堤及び内水氾濫が発生したものである。
- そこで、新川の実績流量に河川ポンプの增量を見込んだものを対象流量とし、整備メニューは、新川の洪水位を全般的に低下させ、破堤防止と内水被害の軽減を図るものとした。



■二級河川天白川 河川激甚災害対策特別緊急事業

- 東海地方を襲った集中豪雨(東海豪雨)により、二級河川天白川沿川では、約3,500億円におよぶ甚大な被害となり、流域に深刻な傷跡を残した。これに対し、愛知県は、平成12年度より5ヵ年で総額282億円の緊急的な治水対策として「河川激甚災害対策特別緊急事業(激特事業)」により、河道の拡幅、堤防の強化、河床の掘削などの対策を実施した。再度、同様な降雨に見舞われても、洪水を安全に流下させるとともに、内水被害の軽減を図るものとした。

