

下水管を防護するための耐震部材が変形

震災前の状況



震災後の状況



東西線土木工事被害状況

トンネルセグメント(トンネルの枠になる部材)が資材ヤード内で荷崩れし破損

震災前の状況



震災後の状況



荒井車庫において造成盛土にクラック発生



クラック