
財団法人 交通事故総合分析センター イタルダ・インフォメーション 2009 July TION

死亡事故率の高い 自動車単独事故

~危険なハンドルの無意識操作とは~

事故事例調査 データによる 車両単独事故の 衝突前操作別構成



イタルダ・インフォメーション

2009 JULY



特集

死亡事故率の高い 自動車単独事故 ~危険なハンドルの 無意識操作とは~

最近の交通事故(人身事故)件数は、平成 16 (H16) 年の95万件を頂点としてH20年 に77万件へと減少の傾向がみられますが、 依然として高い発生件数となっています。こ の中でも自動車の車両単独事故は、死亡事故 率 (死亡事故件数/死傷事故件数) が高い事 故形態となっています。

車両単独事故の多くは、交通環境の変化が 少ない単路において、漫然・脇見運転等によ り危険を見すごし、減速されることなく、ハ ンドルの操作が無意識に行われ、工作物等へ の衝突を起こしています。傷害は、車両速度、 衝突相手、衝突部位、安全への備え等によっ て状況が個々に異なるといえます。

CONTENTS

主な内容

- 1 平成20年の交通事故状況
- 2 マクロデータにおける車両単独事故
- 3 ミクロデータにおける車両単独事故
- 4 事故事例の紹介
- 5 まとめ

平成20年の交通事故状況

はじめに、H20年の交通事故状況を死傷事故 の事故類型別構成(図1)で見ますと、死傷事 故件数が77万件発生し、「車両相互」が最も多 く86%を占めています。

一方、「車両単独」は5%しかありませんが、 死亡事故の事故類型別構成(**図2**)で見ると、 20%と高い値となっています。

さらに、自動車の車両単独事故を、H8年か

ら H20 年の 13 年間における自動車の事故類型 別死亡事故率推移(図3)で見ても、減少して いますが、継続して高い位置にあり H20 年の 死亡事故率は 3.19%となっています。

この死亡事故率の高い「自動車の車両単独事故」について着目し、発生状況の特徴について明らかにしていきます。




図1 死傷事故の事故類型別構成(H20)




図2 死亡事故の事故類型別構成(H20)

→ 車両単独 → 車両相互 正面衝突

→ 人対車両

車両相互 追突車両相互 出会頭




図3 自動車の事故類型別死亡事故率推移(H20) (死亡事故率=死亡事故/死傷事故)

マクロデータにおける車両単独事故

自動車の車両単独事故について、H20年の交通事故統計データ(マクロデータ)を用い「車両単独事故の特徴」の分析をしました。

< 車種区分の定義は H20 年の分類に基づき実施 >

1 車両単独事故の特徴

① 車種別の事故

自動車死傷事故・事故類型別の車種別構成(図4)について見ると、車種では、車両単独事故において普通乗用車が約50%と最も高い、次に軽乗用車の構成が約25%、軽貨物車の構成が約10%とつづいています。他の事故類型でも同様な傾向がみられます。

また、死亡事故についても自動車死亡事

故・事故類型別の車種別構成(図5)で見ますと、車両単独事故において普通乗用車が約45%と最も高く、次に軽乗用車約20%と軽貨物車約20%がつづきます。

なお、他の事故類型では車両相互の追突 事故にて異なる傾向がみられます。

② 車種別・道路別の車両単独事故

車種別道路別では、車両単独事故の車種別・道路別構成(図6)のようになっています。 < 道路区分のその他: 農道、林道、港湾道、私道、公園道等 >

③ 車種別・衝突相手別の車両単独事故

車両単独死傷事故の車種別・衝突相手別件数(図7)について見ると、衝突相手では、 路外逸脱防止安全設備の「工作物-防護柵等」




図4 自動車死傷事故・事故類型別の車種別構成(1当)(H20)




図5 自動車死亡事故・事故類型別の車種別構成(1当)(H20)





図6 車両単独事故の車種別·道路別構成(H20)

(H20)



(H20)

(普通乗用車 2,288 件)「工作物 - 電柱」(普通乗用車 1,298 件)などが多くなっています。

また、死亡事故についても車両単独死亡 事故の車種別・衝突相手別件数(図8)で、 同様な傾向が見られます。

<工作物 - その他:立木、切り株、街路樹、側溝 等>

④ 人身損傷主部位別の運転者死傷

人身損傷主部位別の運転者死傷について 見ると、

- ・運転者死傷の人身損傷主部位別構成(図 **9**)の車両単独事故では、「頚部」と「胸部」 に高いことがみられます。他の事故類型で も同様な傾向を示しています。
- ・運転者死亡の人身損傷主部位別構成(図 10)の車両単独事故では、「頭部」と「胸部」に集中しています。他の事故類型でもほぼ同様な傾向がみられます。但し、車両相互

の追突事故においては、「腹部」も高いこ とがみられます。

⑤ 人身加害部位別の運転者死傷

人身加害部位別の運転者死傷について見ると、

- ・運転者死傷の人身加害部位別構成 (図 11) の車両単独事故では、車内部位の「ハンドル」「座席」に高いことがみられます。他 の事故類型でもほぼ同様な傾向を示して います。
- ・運転者死亡の人身加害部位別構成 (図 12) の車両単独事故では、車内部位「ハンドル」に集中しています。他の事故類型でもほぼ同様な傾向がみられます。但し、車両相互の出会い頭事故においては、「ドア・窓ガラス」も高いことがみられます。




図9 運運転者死傷の人身損傷主部位別構成(H20)




図10 運転者死亡の人身損傷主部位別構成(H20)




図11 運転者死傷の人身加害部位別構成(H20)




図12 運転者死亡の人身加害部位別構成(H20)

2 車両単独事故の詳細

車両単独事故の件数が多い分野に絞って、さらに事故内容を分析しました。

- ・車種については、**図4**と**図5**の内容から、普通自動車(バス、マイクロバスを除く)と 軽自動車を中心にみます。
- ・道路については、**図6**でわかるように、ほとんどの事故が起きている幹線道路と市町村道に絞ってみます。

① 道路の環境で見た発生状況

(1) 地形別

普通・軽自動車死傷事故の地形別構成(図13)にみた車両単独事故では、人口密度の低い「非市街地」にて構成率が高く(54%)、他の事故類型と異なる傾向を示しています。

普通・軽自動車死亡事故の地形別構成(図




図13 普通·軽自動車死傷事故の地形別構成(H20) 一幹線+市町村道―




図14 普通·軽自動車死亡事故の地形別構成(H20) 一幹線+市町村道―

14) でも車両単独事故は同傾向を示しています。

(2) 道路形状幅員別

普通・軽自動車死傷事故の道路形状幅員別構成(図 15)にみた車両単独事故では、「単路-直線 幅員 5.5m 以上」(29%)「単路-カーブ 幅員 5.5m 以上」(18%) での構成率が高い値を示しています。

普通・軽自動車死亡事故の道路形状幅員 別構成(図16)でも車両単独事故は同傾向 を示しています。

これは幅員 5.5m 以上 9.0m 未満の「2車 線路」で多くの事故が発生しているといえ ます。

但し、他の事故類型とは異なる傾向を示 しています。




図15 普通·軽自動車死傷事故の道路形状幅員別構成 (H20) 一幹線+市町村道一




図16 普通·軽自動車死亡事故の道路形状幅員別構成(H20) ―幹線+市町村道―

*各項目には「トンネル」での事故件数を除いています

② 運転行動と衝突内容で見た発生状況

(1) 危険認知速度別

普通・軽自動車死傷事故の危険認知速度 別構成(図17)にみた車両単独事故では、 「40km/h以下」(27%)「50km/h以下」(21%) の構成率が高く、他の事故類型「出会い頭」 「人対車両」「追突」と比べても速度が高い 傾向がみられます。

普通・軽自動車死亡事故の危険認知速度 別構成(図18)においては、車両単独事故 は「80km/h 以下」「80km/h 超」等の高い 速度でも構成率が高く、他の事故類型と異 なる傾向がみられます。

(2) 行動類型別

普通・軽自動車死傷事故の行動類型別構成(図19)にみた車両単独事故では、「等速・直進」(74%)の構成率が非常に高く、他の事故類型「追突」「正面衝突」も同様に高い値を示しています。また、「出会い頭」では「発進」、「人対車両」では「右折」の行動も高いことがみられます。

普通・軽自動車死亡事故の行動類型別構成(図20)においても同様な傾向がみられます。





図17 普通·軽自動車死傷事故の危険認知速度別構成(H20) 一幹線+市町村道—






図18 普通·軽自動車死亡事故の危険認知速度別構成(H20) 一幹線+市町村道一




図20 普通·軽自動車死亡事故の行動類型別構成(H20) 一幹線+市町村道―

(3) 車両損壊程度別

普通・軽自動車死傷事故の車両損壊程度 別構成(図21)にみた車両単独事故では、 他の事故類型「追突」「出会い頭」「人対車両」 より大きい損壊の「中破」(41%)「大破」(21%) の構成率が高い傾向を示しています。

普通・軽自動車死亡事故の車両損壊程度 別構成(**図 22**) にみた車両単独事故では、「大 破」(64%) が非常に高い値を示しています。

③ 事故要因区分等で見た発生状況

人的要因別

普通・軽自動車死傷事故の人的要因別構成(図23)にみた車両単独事故では、「発見遅れ」「操作ミス」の要因に高い傾向がみられます。「発見遅れ」は、「漫然運転」「脇見運転」の「前方不注意」と「安全不確認」等です。「操作ミス」では、「ハンドル操作不適」が高い傾向を示しています。

普通・軽自動車死亡事故の人的要因別構成(図 24)でも車両単独事故は同傾向を示しています。




図21 普通·軽自動車死傷事故の車両損壊程度別構成(H20) 一幹線+市町村道―




図22 普通·軽自動車死亡事故の車両損壊程度別構成(H20) 一幹線+市町村道―




図23 普通・軽自動車死傷事故の人的要因別構成(1当)(H20) 一幹線+市町村道―




図24 普通·軽自動車死亡事故の人的要因別構成(1当)(H20) 一幹線+市町村道―

ミクロデータにおける車両単独事故

車両単独事故の特徴について、事故事例調査 データ (ミクロデータ) を用い特に衝突前の車 両操作内容をみてみました。

1 ミクロデータの抽出内容

ミクロデータは、(財) 交通事故総合分析セ ンターが H 5年から事故例調査を行い、現在 までに約4,000件調査されています。調査地区 が茨城県つくば地区及びその周辺と限定され、 死亡・重傷事故を重点に調査されています。そ の中から最近の H15 年から H17 年の 3 年間の 車両単独事故について以下の条件で123件を抽 出しました。


抽出条件:

- ·道路種別-幹線道路+市町村道
- ・道路形状 単路(直線+カーブ)
- ・車両の仕様 普通車 + 軽自動車 (乗用 + 貨物)

2 ミクロデータによる衝突前の車両操作内容

車両単独事故の衝突前車両操作別構成(図 25) では、ハンドル操作を行っているのがほ とんど(72%)となっています。細分類では、「無 意識操作 | (39%) 「回避の急操作 | (12%) 「カー ブ曲りきれず | (8%) 等の他、「カーブにおい てハンドル操作なし」(14%) によるハンドル の操作が不適切なものが高い構成率となってい ます。

<「無意識操作」とは、脇見・居眠り・漫然運転等により、意識し ないで車道をはみ出すハンドル操作が行われること。>



車両単独事故の衝突前車両操作別構成(H15-H17ミクロ)

N=123件

4

事故事例の紹介

ここに紹介する事故事例は、ドライバーの脇 見・漫然運転等によって事故を起こしてしまっ た車両単独事故の2例です。

事例1 電柱に衝突した重傷事故


【事故状況】

6月の昼間 2 時ごろ、普通乗用車(20 歳代、 女性)は往復 2 車線の道路を約 55km/h の速度 で走行中、パワーウインドウの操作をするため スイッチを注視して脇見運転となり、ハンドル の無意識な操作が行われ進路左側に路外逸脱し 電柱に衝突(車両前面中央部、中破)してしま いました。車の衝突速度は約 40km/h と推測さ れます。

【傷害の状況】

運転者はシートベルトを着用していたことで 致命傷には至りませんでしたが、顔面をハンド ルに衝突させ、眼窩骨折、上顎骨骨折等の重傷 を負いました。

<車両はエアバッグ装備なし>



事故発生状況図



進行方向の道路と衝突相手



車両の状況(前面中央部衝突、中破)




反対方向からの道路と衝突相手

事例 2 標識柱と看板柱に衝突した死亡事故 【事故状況】


10月の夜11時すぎ、普通乗用車(40歳代、 男性)は、中央分離帯で区分された片側2車線 の道路の第1車線を約75km/hの速度で走行 中、漫然運転によりハンドルの無意識な操作が 行われ進路左側の歩道縁石に接触、車両がスピ ンして滑走し、標識の鉄柱に対して車両右側面 後部で激突(大破)し、更に、店舗の看板塔鉄 柱に左側面後部を衝突しました。車の衝突速度 は約45km/h(側面)と推測されます。

【傷害の状況】

前面エアバッグは展開していた。しかし、運転者はシートベルト非着用のため運転席窓から衝突速度相当で車外放出されてしまい、更に自車の下敷きとなり、重大な傷害の大脳損傷、頭蓋骨骨折等の損傷を負い死亡してしまいました。<運転者には飲酒の事実なし>



事故発生状況図



進行方向の道路と衝突相手



車両の状況(右側面後部衝突、大破)



横方向からの衝突相手

5

まとめ

今回、交通事故の死亡事故率が高い「自動 車の車両単独事故」について、発生状況の分 析を行いました。その結果、以下のような特 徴を示すことがわかりました。

●車両単独事故の多くは、

- ・交通環境の変化が少ない単路にて
- ・漫然・脇見運転等により危険を見すごし
- ・車両速度が減速されることなく
- ・ハンドルの操作が無意識に行われ
- ・工作物等への衝突を起こしています
- ・運転者が、胸部、頭部、頸部等に負傷しています。また、衝突時の道路環境、車両速度、衝突相手、衝突部位、安全への備え等によって損傷する状況が個々に異なるといえます。

●車両単独事故における高い死亡事故率は、

・特に衝突相手によるところと車両速度 が高いことの影響が大きいといえます。

以上の結果から、事故を起こさないために はどのようにしたら良いかをまとめてみます と、当たり前なこととなりますが、次のよう に考えます。

- 1 事故を起こさないために
 - 運転席に座りハンドルを握る時は、気持ちを整えゆとりを持つ。
 - 進路の交通環境・状況を注意 深く見る。
 - 状況の変化に際しては、適切な車両コントロール(ハンドル操作、速度制御、ブレーキ操作)を行う。
 - ●等、日頃から安全運転への意識を持つことに心がけてください。
- 2 万が一事故に遭ったときのために
 - ・最も効果的なことは、シートベルトを着用することです。今回の事故事例で紹介したような車外放出を避けるためにも、傷害程度を軽減するためにも最も効果があります。運転席と助手席のみならず後席にも乗車するときには、必ずシートベルトを着用するようにしてください。



雲 **交通事故総合分析センター**

Institute for Traffic Accident Research and Data Analysis

Eメール koho@itarda.or.jp ホームページ http://www.itarda.or.jp/

事務局

〒102-0083 東京都千代田区麹町6-6 麹町東急ビル5階 TEL03-3515-2525 FAX03-3515-2519

つくば交通事故調査事務所

〒305-0831 茨城県つくば市西大橋 641-1 (財)日本自動車研究所内 TEL029-855-9021 FAX029-855-9131