

留萌線 箸別駅～増毛駅間における列車脱線事故について

平成24年3月8日

北海道旅客鉄道(株)

1. 発生日時 平成24年 3月 7日(水) 19時33分頃 天候 雪
2. 発生場所 留萌線 箸別駅～増毛駅間 (増毛郡増毛町中歌35)
3. 列車番号 深川駅発 増毛駅行 普気第4931D列車 1両
4. 概況

本列車は、箸別駅を定時に発車後、速度約50km/hでだ行運転中、前方100mの線路上に雪等が支障しているのを発見し、非常ブレーキを扱いましたが、雪等に乗り上げて停止しました。停止後、運転士が乗車されていたお客様1名に怪我がないことを確認し輸送指令に報告した後、車両を確認したところ、第1軸及び第2軸が雪等に乗り上げ進行右側に脱線していることが判明しました。また、運転士が二次災害の危険を感じたため、お客様と共に列車から避難しました。

5. 原因 線路に流入した雪等に乗り上げて脱線したため。(詳細調査中)

6. 付記

- (1) 本列車は、キハ54系ディーゼル気動車1両によるワンマン運転で、乗客は1名でした。尚、お客様については、二次災害の危険があるため列車から降車し、運転士とともに徒歩にて第2札幌留萌線踏切まで移動していただき、タクシーにより目的地(増毛駅)まで代行輸送を行いました。
- (2) 現地付近における斜面の雪庇処理等については、3月1日に当該箇所を含む延長約300mにわたり行いました。(斜面の雪庇処理等の実績 1/13、1/24、2/15)
- (3) 保線係員による列車巡回は3月6日に実施、また、3月7日に線路下側にある道路から目視による点検を行っていましたが異常はありませんでした。
- (4) 脱線した車輪は、第1軸及び第2軸の合計4つの車輪で、最大約800mm進行右側に脱線していました。
- (5) 約1時間30分前に増毛駅発の列車が当該箇所を通過しましたが、異常は見られませんでした。
- (6) 当日の増毛町の最高気温は2.8℃(気象庁観測データ)でした。
- (7) 本日から国土交通省運輸安全委員会による現地立ち入り調査が行われております。
- (8) 本日、始発から留萌駅～増毛駅間の列車の運転を見合わせ、バス代行を行っております。

7. 輸送への影響

3月7日	運休本数	4本(当該列車含む)
3月8日	運休本数	13本