

船舶事故等調査報告書

平成22年9月30日
 運輸安全委員会（海事専門部会）議決

事故等番号	2010広第90号	
事故等名	衝突（岸壁）	
発生日時	平成22年5月26日 17時05分ごろ	
発生場所	島根県西ノ島町 ^{べっふ} 別府港4号岸壁（概位 北緯36°06.5′ 東経133°02.5′）	
事故等調査の経過	平成22年6月10日、本事故の調査を担当する主管調査官（広島事務所）を指名した。 原因関係者から意見聴取を行った。	
事実情報		
船種船名、総トン数 船舶番号、船舶所有者等	旅客船 フェリーしらしま、2,343トン 133675、隠岐汽船株式会社	
乗組員等に関する情報	船長、三級海技士（航海）	
死傷者等	なし	
損傷	船体：左舷船首部に凹損 岸壁：車止めに破損	
事故等の経過	本船は、船長ほか17人が乗り組み、乗客326人、車両3台を乗せ、別府港4号岸壁に着岸する際、平成22年5月26日17時05分ごろ、左舷船首部が岸壁に衝突した。	
気象・海象	気象：天気 曇り、風向 北北西、風速 約17m/s、視界 良好 海象：潮汐 下げ潮の中央期	
分析	乗組員等の関与 船体・機関等の関与 気象・海象の関与 判明した事項の解析	あり なし あり 本船は、別府港内の岸壁に着岸作業中、突風により船体が圧流されて、岸壁に衝突したものと考えられる。
原因	本事故は、本船が、別府港の岸壁に着岸作業中、突風により船体が岸壁に圧流されたため、岸壁に衝突したことにより発生したものと考えられる。	