



福島市岡島付近の胡桃川くるみがわで確認された油流出事故について (第2報)

本日3月29日、福島市岡島付近の胡桃川で発生した重油の漏出事故について、油流出対策として福島河川国道事務所、福島市がオイルフェンス(簡易型を含んで10張)を設置し、福島市が胡桃川に流出した重油の回収を実施しました。本対策により、阿武隈川への油の流出は確認されなくなりました。

明日以降、福島市が胡桃川での油の回収を継続するとともに、原因箇所から胡桃川までの水路の油除去を実施します。

1. 概要

- ・ 確認場所：福島市岡島付近 胡桃川（阿武隈川本川合流点まで約3km）
- ・ 確認日時：7時30分頃（一般者が発見）
- ・ 事 象：胡桃川での油の流出（原因箇所から農業用水路等を通じて胡桃川に流出）
- ・ 原 因：農業施設からの流出

2. 対応状況

- 7:30 一般者が胡桃川での油流出を確認、消防へ通報。
- 8:22 福島市消防が、胡桃川にオイルフェンスを設置。(位置図①)
- 8:45 消防が原因箇所を特定。農業施設の暖房用燃料であるA重油の漏出。施設からの漏出量は最大で2,600ℓ程度と推定。胡桃川への流出量は不明。
- 9:30 福島河川国道事務所の伏黒出張所が阿武隈川本川合流点付近の胡桃川にオイルフェンス（簡易型を含む）を設置。(位置図②)
- 11:10 福島河川国道事務所が、阿武隈川本川の胡桃川合流点から伊達崎橋間だんざきばしで、河川巡視を実施。河川巡視の結果、油膜・油臭等の異状は確認されていない。
- 13:00 福島市が胡桃川に簡易オイルフェンスを設置（増強）。(位置図③)
- 13:30 伏黒出張所が胡桃川に簡易オイルフェンスを設置（増強）。(位置図②)
- 17:45 福島市が、本日の胡桃川における重油の回収を終了した。なお、明日も回収作業を実施の予定。
※宮城県側を含めて関係機関での情報共有を行っており、現時点で取水停止等を含めて被害の情報が入っていない。

3. 今後の対応

福島市は、明日以降、胡桃川での油の回収を継続するとともに、原因箇所から胡桃川までの水路内の油除去を実施します。

福島河川国道事務所は、引き続き、河川巡視、オイルフェンスと油吸着マットの保全を実施します。

<<発表記者会：福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ>>

【問い合わせ先】 阿武隈川水系水質汚濁対策連絡協議会上流支局
事務局 国土交通省 福島河川国道事務所
TEL 024-546-4331(代表)

副所長(河川) 佐藤 勝美 (内204)
河川管理課長 平 館 淳一 (内331)

位置図

確認場所：福島県福島市岡島字下屋敷 地先
確認場所（胡桃川）から阿武隈川合流点まで 約3km





オイルフェンス設置状況



重油回収作業状況