

2022年9月15日

直別信号場構内における信号違反について（インシデント）

- 1 発生日時 2022年 9月14日（水） 3時46分頃
- 2 発生場所 根室線 直別信号場構内（旧直別駅：厚内駅～音別駅間）
住所：釧路市音別町直別57番地1
- 3 概要 当日は、根室線直別信号場～厚内駅間で、異常時対応訓練を夜間に行っていました
が、3時46分頃、直別信号場構内において、訓練を行っていた列車の進路を誤って構成
したにもかかわらず、進行信号を出したことにより、列車が予定外の線路に進入し、
停止しました。
- 4 原因 進路構成および進路構成の確認を誤ったためですが、詳細は調査中です。
- 5 付記
 - （1）列車は脱線しておらず、乗務員にけがはありません。また、当該車両及び線路
設備等にも損傷等は発生していません。
 - （2）訓練中の列車であったため、一般のお客様の乗車もありません。
 - （3）設備点検の影響で、9月14日の朝に、特急列車2本・普通列車3本が運休と
なりました。