

**浸水原因の考察
(治水施設の稼働状況)**

巴川水系施設位置図



— 治水施設
— 水位観測所

麻機遊水地第1工区
大内遊水地
麻機遊水地第3工区
能島
江尻
麻機遊水地第4工区
唐瀬ポンプ
麻機南
楠
上土
大谷川放水路分流堰


■ 特定都市河川流域
— 特定都市河川
- - 区界
— 国道
— 高速道路
— 鉄道

0 500 1000 1500m



治水施設の稼働状況（10月5日9:00～10月6日21:00）

（1）巴川本川における各水位観測所の水位



（2）巴川水系の治水施設の稼働状況

