

令和6年能登半島地震における地震被害調査（速報）
内灘町、かほく市、宝達志水町の建物被害初動調査

1. 調査目的

内灘町、かほく市、宝達志水町における建築物を中心に被害状況を把握する

2. 調査者

西村 督（金沢工業大学）、須田 達（金沢工業大学）

3. 調査範囲

内灘町栗崎、旭ヶ丘、鶴ヶ丘2丁目—〈県道8号〉—宮坂、西荒屋
〈県道8号〉—かほく市大崎、内日角北—〈県道8号〉—内高松、長塚町
〈国道249〉—宝達志水町新保—〈県道29号〉—子浦—〈国道159号〉—金沢方面へ

4. 調査結果

【内灘町】

主に鶴ヶ丘（p2～）、栗崎・旭ヶ丘（p10～）、宮坂、西荒屋地区（p23～）の被害を概観。
地盤変状、液状化による被害が特徴的。

栗崎と西荒屋地区は甚大な被害。

【かほく市】

主に市役所（p54～）、大崎・内日角（p56～）、長柄町・内高松地区（p64～）を調査。
市役所、大崎・内日角地区は地盤変状による被害
長柄町・内高松地区は地割れ被害を1箇所確認するが、その他に被害を確認出来ず。

【宝達志水町】主に内灘～新保・子浦間の国道249（p65）、子浦地区（p68～）を調査。

国道沿いの著しく劣化した建物2棟で、それぞれ外壁の落下、建物の傾斜を確認。また屋根瓦のズレを数棟、道路のひび割れを数カ所で確認

子浦地区の数棟の建物において屋根瓦ズレ、外壁仕上げ材の損傷を確認。

内灘町 鶴ヶ丘2丁目

















内灘町 栗崎、旭ヶ丘













倒れていない















内灘町 宮坂・西荒屋































































かほく市 市役所





かほく市 大崎・内日角



















宝達志水町 国道 249 沿い











瓦ズレ



鳥居の飾りの落下







小学校被害無し



瓦ズレ



瓦被害



瓦被害

5. まとめ

写真による報告のみ

以 上