

平成25年4月15日

J R 北 海 道

特急「北斗」号の車両変更による列車の遅れについて

平成25年4月8日(月)20時49分頃、函館線 八雲駅構内で発生した 札幌18時13分発 函館行き 特急北斗20号の車両故障に関して、車両部品(燃料噴射ポンプ内の部品)の破損が判明しました。このため、同型車両の部品の交換を行います。

については、これに伴う車両変更により、以下の列車について10分~30分程度の遅れが見込まれます。

日付	列車名	両数	記事
4月16日(火)	函館9時30分発札幌行き北斗5号	8両	グリーン車はありません グリーン車はありません
	札幌9時19分発函館行き北斗8号	5両	
	函館14時00分発札幌行き北斗11号	5両	
	札幌13時17分発函館行き北斗14号	8両	
	函館18時24分発札幌行き北斗19号	8両	
4月17日(水)	札幌9時19分発函館行き北斗8号	8両	
	函館14時00分発札幌行き北斗11号		
	札幌18時13分発函館行き北斗20号		
4月18日(木)	函館9時30分発札幌行き北斗5号	6両	
	札幌13時17分発函館行き北斗14号		
	函館18時24分発札幌行き北斗19号		
4月19日(金)	札幌9時19分発函館行き北斗8号	6両	
	函館14時00分発札幌行き北斗11号		
	札幌18時13分発函館行き北斗20号		