

平成28年9月7日

帯広開発建設部

管内国道の通行止めについて(第8報)

～国道274号日勝峠区間の地上からの被災調査状況～

平成28年8月30日からの台風第10号による大雨・暴風の影響により、帯広開発建設部では3路線4区間の通行止めを実施しています。

このうち、国道274号日勝峠区間(日高町千栄～清水町清水、43.8km)は、現在、地上からの被災状況調査を進めています。落橋や道路の洗掘・盛土崩壊等により進入が困難な箇所が多数ある状況です。引き続き被災状況の全容把握に向け、地上からの現地調査を進めます。

当該区間を利用される皆様には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

記

- ・9月7日(水) 13時00分現在の管内国道の通行止め区間及び迂回路は、別紙のとおりです。

※道路の通行規制情報はこちらをご覧ください。

「北海道地区道路情報」アドレス(<http://info-road.hdb.hkd.mlit.go.jp/index.htm>)

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局 帯広開発建設部

広報官

道路計画課課長

ながの こうじ
長野 浩治
うりゆう かずゆき
瓜生 和幸


電話0155-24-3193 (内線214)

電話0155-24-4106 (内線351)

9月7日 13時00分現在の帯広開発建設部管内の国道の通行止め区間について

- ①国道 38号 南富良野町字落合～新得町字新内（L＝19.3km）
通行止め時間 平成28年8月30日（火） 20時40分～ 解除未定
通行止め理由 法面崩壊
被災状況 管内国道の通行止めについて（第3報）をご参照下さい。
- ②国道 38号 清水町南四条～清水町羽帯（L＝5.2km）
通行止め時間 平成28年8月30日（火） 23時00分～ 解除未定
通行止め理由 路肩洗掘、橋梁落橋（小林橋、清見橋）
被災状況 管内国道の通行止めについて（第2報）をご参照下さい。
- ④国道273号 上士幌町三股～上川町層雲峡（L＝15.2km）
通行止め時間 平成28年8月20日（土） 17時00分～ 解除未定
通行止め理由 路肩洗掘、崩落および橋梁損傷
- ⑤国道274号 日高町千栄～清水町清水（L＝43.8km）
通行止め時間 平成28年8月30日（火） 11時15分～ 解除未定
通行止め理由 橋梁落橋など
被災状況 管内国道の通行止めについて（第5報）もあわせてご参照ください。

迂回経路(1/3)



迂回経路(2/3) IC周辺アクセス道路通行止状況

トマムIC付近拡大図



十勝清水IC付近拡大図



迂回経路(3/3)



国道274号 日高町 日勝峠4合目付近 (H28.9.4の状況)



国道274号 日高町 日勝峠7合目付近 (H28.9.3の状況)



国道274号 日高町 日勝峠8合目付近 (H28.9.3の状況)



国道274号 日高町 三国の沢覆道 (H28.9.3の状況)



国道274号 清水町 日勝峠頂上 (H28.9.2の状況)



国道274号 日高町 道路調査の状況 (H28.9.3)



国道274号 日高町 道路調査の状況 (H28.9.4)



国道274号 清水町 道路調査の状況 (H28.9.4)

