

台風 19 号による被害の復旧状況について

2019 年 10 月 24 日

J R 東日本盛岡支社

台風 19 号の影響により八戸線、大船渡線 BRT、気仙沼線 BRT では被害が生じております。

八戸線では階上駅～久慈駅間で運転を見合わせ、バスによる代行輸送を行っております。

大船渡線 BRT、気仙沼線 BRT では専用道が使用できない区間において、一般道に迂回し運転を行っております。

お客さまにご迷惑をおかけしております。

1 八戸線

(1) 被害箇所件数

盛土流出 1 箇所 切取崩壊 1 2 箇所 計 2 3 箇所

※別紙 1 参照

(2) 復旧見込み

復旧まで 2 カ月程度 かかる見込みです。

(3) 代行バス

復旧まで階上駅～久慈駅間でバスによる代行輸送を行います。

※代行バスの情報については J R 盛岡支社ホームページをご覧ください。

2 大船渡線 BRT

(1) 被害箇所件数

土砂流入 1 箇所 路肩崩落 1 箇所 計 2 箇所

※現在、小友駅～盛駅間で経路を専用道から一般道に変更し運転しています。(運行ルート、被害状況 別紙 2 参照)

区間	通常ルート	変更ルート
小友～盛	専用道	一般道

(2) 復旧見込み

10 月 27 日 (日) 始発便から専用道に経路を戻し運転できる見込みです。

3 気仙沼線 BRT

(1) 被害箇所件数

土砂流入 2箇所

※現在、柳津駅～陸前港駅間で経路を専用道から一般道に変更し運転しています。(運行ルート、被害状況 別紙3参照)

区間	通常ルート	変更ルート
柳津～陸前戸倉	専用道	一般道
陸前戸倉～志津川	専用道 一般道	
志津川～志津川中央団地	一般道	
志津川中央団地～陸前港	専用道 一般道	一般道

(2) 復旧見込み

10月27日(日)始発便から専用道に経路を戻し運転できる見込みです。

※いずれも10月24日現在の情報です。復旧工事の状況等により、運転再開時期が変更になる場合がございますので、その際は改めてお知らせいたします。

主な被害形態	被害箇所	復旧箇所
盛土流出	1 1	
切取崩壊	1 2	1
合計	2 3	1



