

昭和10年頃の姿（戦前）



平成30年の姿



【当時の写真の概要】

現在のパセオ通りとの交差点から福島駅を望み、写真右側には福ビル（現在のまちなか広場）が建っている。その前に当時の現場監督員が立ちカメラを見つめている。

これは、昭和初期の舗装工事（混凝土施工）の完成を祝う竣工写真であると推定されます。

※混凝土=コンクリート

【当時の写真より気づいた点】

- 道路左側に線路があり、路面電車が走っていた。
- 車が一般に普及する前でありながら、車道の幅が広く、歩道もある。
- センターラインなど白線はまだ無いようす。

【当時を知る人からのひと言】

- 「明治時代の頃から、道路沿いの青柳が綺麗あおやぎどおだったので「青柳通り」と呼ばれていたよ。」