

### 【石巻～仙台 被災状況】

4月8日（金）、所属する短大として、石巻市の高校や避難所に支援物資を届ける機会があり、併せて現地の被災状況を確認した。前日の7日、23時30分過ぎに宮城県沖を震源とするマグニチュード7.4と推定される地震が発生したため、写真の中にはこの被災状況も含まれている。



仙台市内 4月7日の地震によりファサードが破壊。



7日の地震によると見られる。瓦落下、窓ガラス破損。



矢本近辺（東松島市） 道路際に物品が堆積。



石巻市貞山



石巻市湊近辺 左：海岸方向 津波による破壊。



石巻市湊近辺 1階が破壊され道路に崩れている。



石巻市湊近辺 398号線両側 被害が大きい。



石巻市湊近辺 建物が残っても1階部分の被害は大きい。  
小路に入った山手側でやや被害軽微なものが見られた。



石巻市南浜町 2階まで津波の被害を受けている。



石巻市南浜町



石巻市南浜町



石巻市南浜町 被害がすさまじく、街区の境目が不明となっ  
てしまっている。



石巻市門脇町 密集した町内では、家屋倒壊により  
数カ所で道が塞がれている。



石巻市門脇町 奥のRC造は使用されている。

## 【ハリストス正教会被災状況】



周囲にがれきが散乱し、内部にも入れる状況ではない。海側に面した正面の損傷が激しく、背面も水流が抜けたと思われ、柱や壁が大きく歪んでいる。しかし、目視した限り、軸部は耐えていると見られる。

昭和53年の宮城沖地震でも被害を受けて、現在地に移築復原された建物であり、相次ぐ被災を乗り越えて次世代に受け継いで行って欲しい。

余震で倒壊しないよう、背面だけでも応急措置をし、今後、復原修理が行われることを期待したい。









背面の損傷



内部 背面より正面方向を見る。



内部



教会のある中瀬 教会の脇から海側を見る。多くの建物が破壊されていて、教会が残ったのは奇跡的。



石巻市中央3丁目 陶芸観慶丸 1階店舗 浸水による被害。



石巻市中央3丁目 第2SSビル  
中央～立町～穀町にかけて1階浸水被害。