

2022年 5 月 29 日  
J R北海道釧路支社

## スノーシェルター（雪覆い）の屋根（一部）の落下について

本日（5/29）11時39分頃、西新得信号場構内のスノーシェルター（雪覆い）の屋根の一部が落下しているのを、巡回中の新得駅社員が発見しました。

この関係でけがをされた方は確認されておりません。また、列車の運行にも支障はございませんでした。

なお、当該箇所については点検及び処置を行い、他に落下の恐れがないことを確認しています。

[所在地] 上川郡新得町字新得西5線54番地

[落下物] スノーシェルター（雪覆い）の屋根  
（大きさ）上底約1.0m × 下底約3.0m × 長さ約5.0m × 厚さ約0.4mm  
（重 さ）約38.6kg

【当該箇所】



【落下した屋根（一部）】

